

تحليل الضوضاء البيئية داخل الفراغات شبه المغلقة (دراسة حالة نفق السوق الصغير بمكة المكرمة)

دكتور / أحمد محمد عبد الرحمن شحاته
أستاذ مساعد بقسم الهندسة المعمارية كلية الهندسة - جامعة المنصورة

ANALYZING ENVIRONMENTAL NOISE WITHIN SEMI-CLOSED SPACES

(A Case Study, Al-Souk Al-Sagheer Tunnel in Mecca)

Dr. Shehata, Ahmed Mohamed Abd El-Rahman
Associate Professor, Architecture Department
Collage of Engineering – Al-Mansoura University

ABSTRACT:

Pedestrians within enclosed or semi-enclosed spaces suffer from being subject to high levels of environmental noise. Such levels could affect their health, both sociologically and physically.

Places such, underground metro stations, multi story garages and dual use tunnels are places where pedestrian activities mixes with traffic and machinery noise.

Al-souk Al-Sagheer Tunnel, within the central area of Mecca city, presents one of these spaces.

The research presents an analytical approach to evaluate the hazard risk within such spaces. Comparing pedestrian activities with noise levels in the main and sub areas within the tunnel gives an actual assessment to exposing degrees. Depending on such assessment, good and effective solutions are possible.

Through the research, a case study was evaluated using the previous process. The evaluation is followed with analysis.

The research concluded with general recommendations and recommendations regarding the case study both on long term and short term.

موجز البحث:

يعاني مستخدمو بعض الأماكن العامة المغلقة أو شبه المغلقة وبالخصوص تلك التي تتدخل فيها أنشطة المشاة مع وسائل النقل المختلفة من التعرض لمستويات من الضجيج قد تؤثر عليهم صحياً كما أنهم قد يتعرضون لها لأزمنة قد تسبب لهم ضرراً جسمانياً دائماً. من أهم أمثلة تلك الفراغات محطات المترو ومواقف السيارات وأنفاق السيارات التي تتضمن أماكن لحركة المشاة، ويمثل نفق السوق الصغير أسفل ساحة الحرم المكي واحداً من الأمثلة البارزة التي يتعرض فيها المارة إلى مستويات عالية جداً من الضجيج حيث تختلط فيه حركة المارة بالسيارات.

يقدم البحث نموذجاً للتعامل مع مثل تلك الفراغات وذلك من خلال عمل دراسة تحليلية لمثال تطبيقي (نفق السوق الصغير بمكة المكرمة) حيث يتم خلال البحث دراسة الأنشطة المختلفة التي تتم داخل الفراغات التي تتم داخل جسم النفق من حيث الأزمنة والحيزات التي تتم فيها ومن ثم تحليل مصادر ومستويات الضوضاء داخل حيزات النفق المختلفة وذلك من خلال

- عمل خريطة كونتورية لمستويات الضوضاء على كامل مسطحات النفق
- عمل خريطة كونتورية لكثافة أنشطة المشاة داخل النفق.

ومن ثم تحديد النقاط الأكثر تعرضاً للضرر وأماكن تعرضها.

وبخلص البحث إلى وضع توصيات لتقليل مستويات الضوضاء البيئية داخل النفق وكذلك تقليل زمن تعرض مستخدمي النفق لها وذلك على المدى القريب والبعيد.

1. مقدمة:

أو شبه المغلقة مثل موافق السيارات متعددة الطوابق ومحطات المترو وأنفاق المرور التي تختلط فيها حركة المشاة بالسيارات ذات التلوث تأثيراً على الإنسان وتعد الفراغات المغلقة تمثل الضوضاء البيئية واحداً من أخطر مظاهر التلوث تأثيراً على الإنسان.

النوع وبالتالي الأجهزة اللازمة وطرق القياس المناسبة لها. وتنقسم الضوضاء البيئية إلى:

- **الضوضاء المستمرة (CONTINUOUS NOISE)**:

هي الناتجة عن معدات تعمل دون توقف مثل موافير المياه والمكيفات وغيرها. وقياس مثل هذه الضوضاء يمكن أن يتم من خلال القياس لعدة دقائق وبأجهزة قياس بدوية.

- **الضوضاء الترددية (INTERMITTENT NOISE)**:

تنتج عن محركات أو موافير تعمل على فترات وتزيد خلالها مستويات الضوضاء ثم تقل مرة أخرى. ويمكن قياس هذا النوع من الضوضاء بنفس الأجهزة التي يمكنها قياس الضوضاء المستمرة إلا أنه يجب توثيق المدى الزمني لدورات زيادة الضوضاء.

- **الضوضاء الفجائية (IMPULSIVE NOISE)**:

تحدث على مدى زمني بسيط وله شدة صوتية مرتفعة جداً وتعد من أشد أنواع الضوضاء إزعاجاً. ويتم قياسها بتسجيل الفرق بين قياسات رد الفعل السريع والبطيء. هذا بالإضافة إلى معدل تكرارها بالنسبة للزمن.

- **الضوضاء اللحنية (TONES)**:

تنتج عن مصدرين أساسيين:
 1. أجزاء المحركات التي تدور أو المرآوح أو صناديق التروس الملحقة بالمحركات.
 2. سريان الهواء داخل المجاري الخاصة بأجهزة التهوية الميكانيكية أو المياه داخل المواسير.

ويتم تمييز وجود الضوضاء اللحنية بالأذن المجردة كما يمكن قياسها بتحليل ترددات الضوضاء على مدار الطيف الصوتي. وفترات وجود الضوضاء اللحنية يجب أيضاً أن تكون.

- **الضوضاء ذات التردد المنخفض (LOW FREQUENCY NOISE)**:

صوتية ضخمة جداً ذات تردد يتراوح بين 8 و 100 هيرتز وبعد الفارق بين مستوى الضغط الصوتي المتوسط (A) والضغط الصوتي المتوسط (C) مؤشراً جيداً على وجود مشكلة ضوضاء ذات تردد منخفض.

تضاعف من تأثير الضوضاء على مرتدى مثل تلك الفراغات.

ويمثل نفق السوق الصغير واحداً من محاور الحركة والربط الرئيسية بالمنطقة المركزية إضافة إلى أنه يمثل واحداً من محاور الوصول إلى ساحات الحرث. ويلاحظ زائر هذا النفق مستوى الضوضاء العالى والذى يسبب الإزعاج بما يشكل نموذجاً جيداً للمثل تلك الفراغات.

الهدف من البحث: يهدف البحث إلى دراسة مخاطر التعرض لواحد من عناصر التلوث البيئى وهو الضوضاء البيئية وبالخصوص داخل الفراغات العامة المغلقة أو شبه المغلقة وذلك من خلال وضع أسلوب تحليلي يتم خلاله دراسة وتحليل أنماط الأنشطة المختلفة داخل تلك الفراغات وكذلك مصادر ومستويات الضوضاء المختلفة وتوزيعها داخلها وتطبيق هذه الخطوات على مثال تطبيقي.

منهج البحث: يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي حيث يتم من خلاله دراسة الاستخدامات وقياس معدلات الضوضاء و من ثم تحليل تلك البيانات لتقدير المخاطر البيئية الناتجة.

مجال البحث: يهتم البحث بشكل عام بواحدة من مشكلات التلوث البيئي وهي التلوث السمعي أو الضوضاء البيئية. وعلى وجه الخصوص يهتم البحث بدراسة الظروف البيئية الصوتية داخل الفراغات مختلفة الأنشطة بين الإنسان والآلة وأسلوب تقييم مستوى الضوضاء البيئية وأثرها على صحة مستخدمي تلك الفراغات.

2. تعريف وأصطلاحات:

الضوضاء Noise : تعرف بأنها كل صوت لا يحمل معنى أو معلومة مفيدة أو غير مرغوب في سماعه.

الضوضاء البيئية Environmental Noise : هي الضوضاء التي يتعرض لها الشخص أثناء ممارسته لأنشطته اليومية داخل البيئة العمرانية.

أنواع الضوضاء البيئية TYPES OF NOISE : عند قياس مستويات الضوضاء يجب تحديد نوعية الضوضاء الموجودة بالفراغ وبالتالي يمكن تحديد المؤشرات الدالة على ذلك

اعاقة النوم و إقلال الراحة حيث حددت البيئة الهدنة والازمة للشخص للاستفادة والنوم بقيمة تتراوح بين ٣٠ و ٤٥ ديسيل وعليه فان أي ارتفاع عن هذا المستوى قد يعوق الشخص على النوم.

التأثير على السلوك الشخصي: ثبت أن مستوى الضوضاء لمستوى أكبر من ٨٠ ديسيل LA_{eq} لأي مدة زمنية يقلل من مشاعر مساعدة الآخرين ويزيد معه الشعور العدواني تجاه الآخرين.
اعاقة القدرة الذهنية والتاثير على الأداء. (٦)

٤. دراسة حالة (نفق السوق الصغير):

يمثل نفق السوق الصغير واحداً من محاور الحركة و الرابط الرئيس بالمنطقة المركزية لمكة المكرمة إضافة إلى أنه يمثل واحداً من محاور الوصول الهامة إلى ساحات الحرم المكي. يختص هذا النفق بالذات بكثافة تواجد المشاة وباحتلاله الأنشطة به ومنها على سبيل المثال حركة المشاة وحركة السيارات ولصورة الجوية بالشكل رقم ١ تعرض المنطقة المركزية وموقع النفق وعلاقته بساحات الحرم المكي.



شكل رقم : ١ علاقة نفق السوق الصغير بالمنطقة المركزية وساحات الحرم المكي.

٤.١ وصف الحيز الفراغي للنفق:

يتكون النفق من جسم خرساني مستطيل المقطع يبلغ عرضه حوالي ٢٢ متر وارتفاعه خمسة أمتار وربع ويشتمل النفق على مسارين متوازيين للسيارات كل منها يتكون من ثلاثة حارات

أما الترددات التي تقل عن ٢٠ هيرتز فتؤثر على الإنسان كطاقة صوتية رغم أنها غير مسموعة وإن كانت أثارها مازالت تحت البحث ولا توجد معدلات دولية لمستوياتها. (٣)

٣. معدلات ومستويات التعرض المسوح بها عالمياً:

اهتم الكثير من الباحثين والهيئات القياسية في العديد من الدول بتحديد مستويات التعرض للضوضاء ومعدلاتها الزمنية وطبيعة المخاطر الناجمة عن تجاوز تلك المعدلات والمستويات وقد حددت منظمة الصحة العالمية أن مستوى ٧٠ dB يعد أعلى معدل ضوضاء خارجية يمكن أن يتعرض له أفراد المجتمع. كما تنص المعايير القياسية الأوروبية ISO ١٩٩٩ R٥٣٢ على أنه لحماية الغالبية العظمى من الجمهور في المناطق العامة من الإزعاج فإنه يجب ألا يزيد معدل الضوضاء العلامة عن ٥٥ ديسيل LA_{eq}. وأن زمن التلاشي للفراغ يجب أن يكون أقل من ١ ثانية.

٤.١.٣ الآثار السلبية لمستويات الضوضاء المختلفة على مستخدمي الفراغات:

تقليل القدرة على تلقى كامل ترددات الصوت حيث أن المجال السمعي يتراوح بين ٢٠ هيرتز و ٢ كيلو هيرتز. و ينتج عن التعرض للضوضاء فقدان للقدرة على سماع بعض الترددات وهذا الفقدان قد يكون مؤقتاً أو نهائياً.

الإعاقة الصوتية تحدث نتيجة التعرض لترددات صوتية عالية تتراوح بين ٣ و ٦ كيلو هيرتز. وهذا يؤثر على حدوث الإعاقة السمعية أيضاً مدة التعرض و مستوى التعرض وقد تم تحديد حد الإعاقة السمعية ب ١٤٠ ديسيل كقيمة عظمى مدة القياس Peak Sound للكبار و ١٢٠ ديسيل للأطفال.

إعاقة التخاطب حيث تبلغ الطاقة الصوتية الازمة للتalking في بيئه هادنة حوالي ٥٠ ديسيل وقد حدد مستوى الضوضاء اللازم لحجب الكلام بأنه ذو فارق لا يقل عن ٣٥ ديسيل أي الضوضاء التي يمكن أن يتسبب عنها إعاقة لتبادل الحوار تبدأ من ٣٥ ديسيل.

شكل رقم : ٤ مسقط أفقى لنفق السوق الصغير

كما أن حوائط النفق مكسوة بجريلايا مكونة من شرائح طولية بعرض ١٠ سم تخفي بينها فراغات بنفس العرض ويختفي خلف أجزاء منه فتحات لضخ الهواء.



شكل رقم : ٥ قطاع رأسي في النفق يوضح أجزاءه الرئيسية المختلفة.

2.4. مصادر الضوضاء داخل النفق:

تحتوي فراغات نفق السوق الصغير على العديد من العوامل التي تؤكّد على وجود مشكلة ضوضاء بحاجة إلى اتساقها حيث تبيّن من الزيارة الميدانية للموقع أن هناك مشكلة ضوضاء تتلخص في النقاط التالية:

- المراوح التوربينية المستخدمة لتهوية النفق و المعلقة على جانبي النفق، و التي يبلغ قطر كل منها أكثر من واحد متر و طول كل منها أكثر من أربعة أمتار و هي معلقة على ارتفاع أربعة أمتار و الشكل التالي يعرض توزيعها على المراوح ضوضاء مستمرة والشكل رقم ٤ يعرض توزيع مراوح التهوية على مسطح النفق وكذلك أماكن فتحات التهوية الموجودة بسقف النفق.
- محركات وألات تبليغ السيارات بتنوعها المختلفة والمنتظرة بالنفق و ينتج عنها ضوضاء تردديّة.
- أصوات المارة و الباعة الحائلين بالنفق.
- أبواق سيارات الطوارئ و الحالات المارة بالنفق و ينتج عنها ضوضاء فجائية.
- طبيعية و شكل جسم النفق حيث تبيّن أن هناك انحصارات في جسم النفق تساعد

طولية كما يتضمن النفق حوائط خرسانية طولية تفصل محطّات إركاب عن باقي جسم النفق. والأسكل أرقام ٢ و ٣ و ٤ تعرض لقطات لفراغ الداخلي للنفق وطرق ربطه بساحات الحرم إضافة إلى مسقط أفقى لجسم النفق. ويتضمن النفق أربع محطّات إركاب تتكون كل واحدة منها من حارتين إضافيتين لانتظار السيارات للتحميل والتفرغ مفصّلتان عن الطريق الرئيسي بحانط خرساني ورصيف مشاة يؤدي إلى سلم كهربائي مزدوج.



شكل رقم : ٦ وسائل ربط النفق مع ساحات الحرم.



شكل رقم : ٣ النفق وكثافة الحركة به.

يعرض الشكل رقم ٥ قطاعاً عرضياً في جسم النفق موضحاً أجزاءه وعناصره المختلفة وسقف النفق خرساني متوج ويشتمل على عدة فتحات لتهوية تصل النفق بساحة الحرم أعلاه.




1. وجود بعض المشاة على مسار موازي لمسار السيارات بطول النفق.
2. كثافة السيارات تختلف على مدار اليوم والأسبوع حيث تلاحظ زيادة كثافة السيارات في الفترة بين الساعة السادسة والتاسعة مساء يومياً. كما تلاحظ زيادة كثافتها خلال أيام الاثنين والخميس وكذلك أيام العطلات وخاصة الجمعة عن غيرها من الأيام من الأسبوع. أما خلال الموسم فتبلغ الذروة خلال العشر الأواخر من رمضان وخلال فترة الحج.
3. سرعة السيارات على طول النفق تختلف بين مناطق مختلفة.
4. يقوم عدد من الباعة الجائلين بافتراس الممر المؤدي من رصيف الإنزال إلى السلم الكهربائي وخاصة أيام الجمعة بين الساعة العاشرة صباحاً والثانية بعد الظهر.
5. نظراً لازدحام مسار السيارات والخاص بمنطقة إنزال الركاب فإن كثير من السائقين يقوم بإنزال الركاب وإركابهم خارج محطة الإنزال مما يعرضهم للمرور بالمنطقة كثيرة الضوضاء.
6. رجال الأمن القائمين على حفظ النظام وتسخير المرور بالنفق.

كما أنه أمكن تقسيم النفق إلى ثلاثة أنماط رئيسية طبقاً لاختلاط الأنشطة وكثافتها:

- مناطق أ:** أهم ما يميز الأنشطة في هذا الجزء هو وجود حركة سيارات مارة بسرعات تختلف حسب درجة الازدحام.
- مناطق ب:** مناطق لإنزال واركاب وهي عبارة عن ممر سيارات بعرض حارتين ورصيف بعرض أربعة ويتمتع بوجود سقف مستعار من الألومنيوم مكون الوجه طولية بعرض 10.5 سم و يحتوي على فراغات بينية بعرض 10 سم.
- مناطق ج:** مناطق مرور السيارات المقابلة لمحطات الارکاب ويفصل هذه المنطقة عن محطة الارکاب ج حائط خرساني بكمال ارتفاع السقف و تتميز

على تجميع الصوت في مناطق مختلفة داخل النفق مما يزيد من مشكلة الضوضاء به.



شكل رقم : ٦ مساقط أفقي لجسم النفق موزع عليه مراوح تحرير الهواء و كذلك فتحات التهوية العلوية الموصولة لساحة الحرم.

3.4. المسح الميداني للأنشطة:

اعتمد المسح الميداني للنفق على زيارات ميدانية لمتابعة طبيعة وكثافة الأنشطة داخل النفق وكذلك توزعها على مسطحاته المختلفة. وقد تم زيارة النفق عدة مرات على مدار اليوم والأسبوع لمتابعة الأنشطة التي تتم داخل النفق. وقد تبين من تلك الزيارات النقاط التالية:

الأنشطة التي تتم داخل النفق على النحو التالي:

يقابلها من نهر الطريق المخصص لسيارات حيث يخرج كثير من المشاة لعرض الطريق لركوب سيارات الأجرة أو لعبور الطريق للجهة المقابلة حيث تسمح الفتحات الموجودة في حاجز المرور بعبور المشاة كما أن هناك عدد لا يأس به من المشاة يقطعون النفق طولياً على رصيف المشاة متوجهين إلى إحدى نهايتي النفق.




شكل رقم : ٩ مسقط أفقي تقريبي للنفق موضحاً عليه كثافة توزيع أنشطة المشاة بالنفق.

4.4. قياس مستويات الضوضاء داخل النفق:

1.4.4. أجهزة القياس المستخدمة (Instrumentation)

جهاز قياس صوتي: Modular Precision Sound Level Meter

بتدخل حركة المشاة مع حركة السيارات و كثافة الازدحام. والشكلين رقم ٧ و ٨ تعرض مسقط أفقي للنفق موضحاً عليه مناطق توزيع الأنشطة أ و ب و ج من النفق و علاقتها بباقي مناطق النفق.



شكل رقم : ٧ مسقط أفقي للنفق موضحاً عليه مناطق توزيع الأنشطة أ و ب و ج.


والخريطة بالشكل رقم ٩ توضح توزيع وكثافة أنشطة المشاة بالنفق خلال فترات الذروة (العاشر والأواخر من رمضان).



شكل رقم : ٨ توزيع الأنشطة ومحاور حركة المشاة بمنطقة الاركاب.

كما يتضح من الشكل فإن حركة المشاة تتلخص في حركة دخول وخروج من منطقة الاركاب وما

القيم المقاسة:^(٣)
 MINL SEL LEQ (١) MAXP MAXL
 PEAK (٢) الملحق



شكل رقم : ١١ . توزيع نقاط المسح الميداني الأول على مسطح النفق.

3.4.4. المسح الميداني الثاني:
 تاريخ و زمان المسح: تم المسح يوم الجمعة الموافق ٢٤ من رمضان.

توقيت المسح: تم البدء في المسح بعد انتهاء صلاة الجمعة مباشرةً وذلك بين الساعة ١:٢٠ بعد الظهر وال ساعة ٢:٣٠.

إجراءات القياس: تم تنفيذ نفس الاجراءات السابقة مع زيادة زمن القياس إلى ٦٠ ثانية عند كل نقطة.

عدد نقاط القياس وتوزيعها: تم توزيع نقاط القياس على كامل مسطح النفق وقد بلغ عددها ٥٢ نقطة قياس. و الشكل رقم ١٢ يوضح توزيع تلك النقاط.

القيم المقاسة:^(٣)
 L₉₉ SEL LEQ (١)
 L₉₀ L₅₀ L₁₀ L₁

الميكروفون المستخدم: موديل 4155 ١/٢ inch Free field Kjaer

جهاز معايرة الميكروفون: موديل EX18 من Brüel & Kjaer
 إجراءات القياس: تم تنفيذ عدد من الاجراءات الخاصة بمعايرة وضبط الجهاز على الوضعيات التالية:

- المدى الزمني Time Weighted
- مجال القياس بين ٥٠ و ١٢٠ نيسيل.
- زمن القياس ٢٠ ثانية.

التسجيل يتم تلقائياً بعد انتهاء زمن التسجيل والدخول في وضعية الانتظار.^(١)

برامج القياس المستخدمة: موديل BZ ٧١١٥ من إنتاج شركة Brüel & Kjaer

- برنامج تشغيل رقم BZ ٧١١١ لقياس عدة قيم و ذلك لكل تردد على مدار ١/٣ Octave

- جهاز فصل الترددات موديل ١٦٢٥.^(٢)
- الشكل رقم ١٠ يعرض جهاز القياس المستخدم بعد تركيب اجزائه المختلفة.



شكل رقم : ١٠ . جهاز القياس المستخدم.

تم اجراء المسح الميداني خلال ثلاث زيارات ميدانية كالتالي:


2.4.4. المسح الميداني الأول:
 تاريخ و زمان المسح: تم المسح يوم الخميس الموافق التاسع من رمضان بعد انتهاء صلاة القيام مباشرةً و ذلك بين الساعة ٩:٢٠ مساءً وال الساعة ١٠:٣٨ مساءً.

عدد نقاط القياس وتوزيعها: تم توزيع نقاط القياس على كامل مسطح النفق وقد بلغ عددها ٥٤ . و الشكل رقم ١١ يوضح توزيع تلك النقاط.


و ذلك للتترددات التالية بالإضافة إلى القيمة الإجمالية:

٢٥ هيرتز - ٣١.٥ هيرتز - ٤٠ هيرتز -
 هيرتز - ٦٣ هيرتز - ٨٠ هيرتز - ١٠٠ هيرتز -
 ١٢٥ هيرتز - ١٦٠ هيرتز - ٢٠٠ هيرتز - ٢٥٠ هيرتز -
 هيرتز - ٣١٥ هيرتز - ٤٠٠ هيرتز - ٥٠٠ هيرتز -
 هيرتز - ٦٣٠ هيرتز - ٨٠٠ هيرتز - ١٣٥ كيلو هيرتز -
 ٢.٥ كيلو هيرتز - ٣.١٥ كيلو هيرتز - ٤ كيلو هيرتز -
 ٦.٣ كيلو هيرتز - ٨ كيلو هيرتز - ١٠ كيلو هيرتز -
 ١٢.٥ كيلو هيرتز. (راجع الملحق)

MAXP MAXL Min. RMS INST
 PEAK. (راجع الملحق)



شكل رقم : ١٢ توزيع نقاط المسح الميداني الثاني على مسطح النفق.



شكل رقم : ١٣ توزيع نقاط المسح الميداني الثالث على مسطح النفق.

4.4.4. المسح الميداني الثالث

الهدف من المسح: قياس مستوى الضجيج الصادر عن مراوح التهوية ل كامل الطيف الصوتي.

تاريخ و زمان المسح: تم المسح يوم الأحد الموافق ٢٦ من رمضان المسح بعد انتهاء صلاة القيام مباشرةً وذلك فيما بين الساعة ٩:٤٥ مساءً وال الساعة ١١:٣٠.


عدد نقاط القياس وتوزيعها: تم القياس لعدد عشرة قراءات موزعة على مسطح النفق كما هو موضع بالشكل رقم ١٣ وقد تم تحديد هذه النقاط بحيث تغطي الأماكن التي تم قياس أعلى معدلات بها خلال القياسين السابقين.

نتائج القياس: ^(٣)

MAXP	Peak	SPL	MAXLMINL	INST
L _N	L.	LEQ	OL	LN


(راجع الملحق)

معدل تم تسجيله بالقرب من المناطق المحيطة بمحطات الارکاب مباشرةً (مناطق ج) يعرض الشكل ١٥ **مستوى التعرض عند نقاط القياس** حيث تعدد القيم المقاسة ١٠٥ ديسيل عند أكثر من ٦٨ % من نقاط القياس بينما تعدد حد ال ١٠٠ ديسيل عند ٩٤ % من نقاط القياس.



شكل رقم : ١٦ مستوي الضوضاء المعادل ل كامل التردد المسموع عند نقاط القياس داخل النفق.

5. النتائج:
تم خلال المسح الميداني الأول والثاني تسجيل مستوى الصوت المعادل على كامل مسطح النفق والشكل رقم ١٤ يعرض تمثيلاً كنوريًا لمستوى الضغط الصوتي المعادل المقاس على كامل مسطح النفق.



شكل رقم : ١٤ توزيع مستوى الصوت المعادل على مسطح النفق.

يتضح من الخريطة الكنورية أن هناك فارق كبير في مستوى الضوضاء بين محطات الارکاب وباقی مسطحات النفق حيث تراوحت القيم داخل محطات الرکاب بين ٨٢ و ٩٦ ديسيل بينما تراوحت في باقي مسطحات النفق بين ٩٢ و ١٠٠ ديسيل. كما توضح الخريطة أن أعلى

الأضرار النفسية و الجسمانية لمرتدادي و مستخدمي النفق و هذه الأنواع هي:

- ضوضاء مستمرة ناتجة مراوح التهوية بالنفق تراوحت بين ٩٢

و ١٠٠ ديسيل L_A .

- ضوضاء لحنية تنتج عن مراوح التهوية ذات تردد ٦٣٠ هيرتز

بطاقة صوتية تبلغ ٩٠ ديسيل و ذات تردد ١.٢٥ كيلو هيرتز و

بطاقة صوتية تبلغ ٨٨ ديسيل، و أيضاً عند تردد ٤ كيلو هيرتز و

بطاقة أقل تبلغ ٨٥ ديسيل.

- ضوضاء تردديّة ناتجة عن أبواق و موتورات السيارات و

بمستوى شدة متوسطة ١٠٠ ديسيل L_{max} و تتركز في الترددات المنخفضة بين تردد

٢٠ هيرتز ٤٠٠ هيرتز.^(١)


الشق الثاني: و يتمثل في تعرض بعض مستخدمي النفق لمستويات عالية من الضوضاء و لفترات كبيرة نسبياً لتلك المستويات و هذه الفئات على التوالي هي:

- الجنود و العاملون الذين يجب الارتفاعوا لمستوي أكثر من ١٠٠ ديسيل L_{max} لمدة ٣٢ ساعة سنوياً على أن لا تزيد المدة الواحدة عن ٨ ساعات متصلة بينما يتعرض العاملون لأكثر من ١٢٠ ساعة خلال شهر رمضان فقط و لمستويات تصل إلى ١١٠ ديسيل.^(٢)

• الركاب الذين ينتظرون الحافلات الخاصة بالفنادق والتي تقوم بخدمة تردديّة تراوحت فترتها الزمنية بين ٢٠ و ٤٥ دقيقة للدورة الواحدة، حيث تبين من الدراسة أن المجموعات التي تتضمن نساء أو كباراً في السن لا تستطيع المزاحمة و عليه فإن فترات انتظارهم تمتد لأكثر من دورة مما يزيد من فترات تعرضهم.


حيث يتعرضون لمستوي يتراوح بين ٨٨ و ١٠٢ ديسيل لفترة قد تراوح بين ساعه و ١.٥ ساعه.^(٣)

يعرض الشكل رقم ١٧ أعلى مستوى تم تسجيله خلال ثانية واحدة للقياس حيث يتضح أن كل القيم تقريباً تعدد حد الـ ١٠٠ ديسيل و أنها وصلت إلى ١١٥ ديسيل عند اثنتين من تلك النقاط.



شكل رقم : ١٧ أعلى مستوى للضوضاء تم تسجيله خلال ثانية واحدة عند نقاط القياس داخل النفق.

يعرض الرسم البياني بالشكل ١٨ أعلى قيمة مقاسه تم تسجيلها خلال فترة القياس عند كل نقطة والتي تبلغ ستون ثانية ويتبين من الشكل أن متوسط تلك القيم هو ١٠٥ ديسيل و أنها بلغت ١١٠ عند ثلاثة من تلك النقاط.



شكل رقم : ١٨ أعلى مستوى للضوضاء المعادل ل كامل التردد المسموع تم تسجيله عند نقاط القياس.

6. التحليل:

من النتائج السابق عرضها يتضح أن النفق به مشكلة ضوضاء وهذه المشكلة ذات شقين:
الشق الأول و يتمثل في وجود الضوضاء بنوعيات مختلفة:

المصدر الرئيسي للطاقة الصوتية المكونة للضوضاء داخل النفق هو مراوح التهوية العملاقة بالإضافة إلى الضوضاء الناتجة عن حركة السيارات و الحافلات داخل النفق. هذا وقد تم تحديد ثلاثة أنواع من أنواع الضوضاء المتعارف عليها و بمعدلات قد تسبب في بعض

- إعادة توزيع نوبات عمل الفنيين و الجنود و العاملين داخل النفق بحيث لا تتعدى فترات عملهم الحدود التي تم عرضها سابقاً. مع ضرورة متابعتهم نفسياً و صحياً.
 - تغيير مسار حافلات الفنادق الترددية إلى مكان آخر خارج النفق بما يحمي الركاب من التعرض لمدة طويلة لهذه المستويات المرتفعة من الضوضاء. كما أنه يقلل من الحمل المروري على النفق.
 - بـ. على المدى البعيد: حل المشكلة المرورية عند مخرج النفق بما يضمن سهولة سريان المرور من النفق.
 - نقل فتحات الرجوع للخلف إلى مكان خارج النفق بما يضمن عدم إعاقة سريان السيارات.
 - دراسة بداخل التهوية و تحريك الهواء داخل النفق بما يحقق متطلبات التهوية وفي نفس الوقت يقلل من الضوضاء الناتجة.
- نتيجة الازدحام فإن الركاب يضطرون للخروج إلى مناطق ج من النفق و التي تبين من القياسات أنها من أعلى مناطق النفق في مستويات الضوضاء.
 - وجود مشكلة مرورية تتمثل في تلاقي السيارات الخارجة من النفق جهة شارع الكعبة مع المرور السطحي مما يقلل من معدل سريان حركة السيارات و تدفقها من النفق وهذا وبالتالي يزيد عدد السيارات داخل النفق و كذلك الفترات الزمنية التي تقضيها كل سيارة مروراً بالنفق.
 - وجود فتحات في الجزيرة الوسطى بالنفق يسمح بعبور المشاة من جهة لأخرى مما يعرضهم للمخاطر و يزيد من عرقلة سير السيارات.
 - وجود فتحتين للسماح بعودة السيارات للخلف بضيق العرض الفعلي للنفق للنصف و يضاعف مدة مرور السيارات داخل النفق و ما يستتبع ذلك من زيادة في الضوضاء.

8. الشكر والتقدير:

يشكر الباحث قسم العمارة الإسلامية بكلية الهندسة - جامعة أم القرى لتقديمه أجهزة القياس المستخدمة في هذه الدراسة وكذلك معهد خادم الحرمين الشريفين لباحثي الحج لرعايته لهذه الدراسة وانهاء كافة التصاريح والإجراءات اللازمة لإجراء المسح الميدانية داخل النفق إضافة إلى رعاية عرضه على لجنة من الخبراء المتخصصين وممثلين للجهات التنفيذية ذات الصلة للاطلاع على نتائجه وتقديم سبل الاستفادة منها.

9. المراجع:

1. الهيئة العربية السعودية للمواصفات والقياسات، مواصفة رقم 283/1983 دليل المواصفات القياسية السعودية الخاصة بقياس الضوضاء ، السعودية 1403/7/7 هـ
2. Brigitta Berglund and Thomas Lind Val, Community Noise.

7. الخلاصة و التوصيات:

1.7. توصيات عامة:

- يجب الاهتمام بمتابعة مستويات الضوضاء البيئية في المباني التي تختلط بها أنشطة المشاه مع الآلات.
- عند التعامل مع الضوضاء البيئية يجب الانتباه لطبيعة الأنشطة وربطها مع مستويات التعرض.
- تمثل نظم المعلومات الجغرافية اداة جيدة تساعد في عملية تحليل البيانات المسجلة وربطها جغرافياً.

بالنسبة لحالة النفق موضوع الدراسة نوصي باتخاذ الخطوات التالية لمعالجة مشكلة الضوضاء بالنفق:

2.7. توصيات خاصة بمشكلة

نفق السوق الصغير:

1. على المدى القصير:

L₁₀: Level exceeded 99% of the time.
 L₉₀: Level exceeded 90% of the time.
 L₅₀: Level exceeded 50% of the time.
 L₁₀: Level exceeded 10% of the time.
 L₁: Level exceeded 1% of the time.
INST: Instantaneous RMS level Sampled every second.
Peak: Maximum peak in last 1s.
INST: Instantaneous RMS level, sampled every second.
SPL: Maximum RMS in last 1s.
OL: Overload time in % of measurement time.
LN: Loudness in accordance with ISO 532 B.
LN L: Loudness level in accordance with ISO 532 B.

- Printed By James; Stockholm Sweden. (1990)
- ٢. Brüel & Kjaer, Environmental Noise Booklet, Brüel & Kjaer Cop. (April 2001)
 - ٣. Cyril M. Harris, Handbook of Acoustical Measurements and Noise Control, (1997).
 - ٤. David Kelso and Al Perez, Noise Control, Northern sound, Minneapolis Minnesota, May 1982
 - ٥. WHO, WHO Fact Sheets of Community Noise, Feb 2001 www.who.int/peh/.
 - ٦. Katz, J. (ed.). Handbook of Clinical Audiology. Baltimore, MD: Williams & Wilkins, 4th ed. (1994).
 - ٧. Job, R.F.S. Community response to noise: A review of factors influencing the relationship between noise exposure and reaction. *Journal of the Acoustical Society of America*, 83:991-1001 (1988a).

١٠. ملحق (١): بيان الاختصارات الفنية:

- LEQ** : Equivalent Continuous Sound Level.
SEL : Sound Exposure Level.
MINL Min. RMS level since current measurement began.
MAXL: Max. RMS level since current measurement began.
MAXP : Max. Peak level since current measurement began.
PEAK: Max. Peak level in 1 Second interval.